


プラスチックが劣化し、割れやすい状態にあるため  
頭ごと交換したいとのこと要望



リミットSWになっている(図面あり)



密集しており、あまり大きいストライカー等は設置が難しい



プラスチック部分とリミットを取り外したところ。  
バルブの開閉で黒い部分が回転し  
物理的にリミットSWを押す形となっています。

リミットSWを近接に交換した場合、  
反応するものに変更する必要がある？



軸部分はこのまま利用

- ①軸にとりついている黒い回転体(近接で反応するタイプ)
- ②台座含むプラスチック部分

を発注できないかを検討しております。

